

## Service Ihrer Aesculap Schermaschine

Verschleissteile, die bei jedem Service für CHF 130.- ausgetauscht werden (inkl. Reinigung, Durchsicht, Test):

	GT104	GT 114	GT105	GT206	GT306/308
	Fav II	Speed	Fav 5	CL	Fav5 CL / 5 CL Hyb.
Schwinghebel	x	x	x	x	x
Kalotte				x	x
Abdichtschaum				x	
Passscheibe				x	
Sicherungsscheibe	x	x		x	x
Schneckenrad	x	x	x		
Kugellager (wenn nötig)	x	x	x		
Flachkopfschraube	x	x		x	
Kohle	x	x	x		
Dichthaube	x	x	x		
Gleitstein	x	x	x		
Ölfilz	x	x	x		x
Anlaufscheibe	x	x	x		x
Filzscheibe	x	x	x		x